## 公開実用 昭和59- 63915.

(9) 日本国特許庁 (JP)

①実用新案出願公開

珍 公開実用新案公報 (U)

昭59-63915

50Int. Cl.<sup>3</sup> H 01 B 7/06 H 04 M 1/15

識別記号

庁内整理番号 7364-5E

每公開 昭和59年(1984) 4月27日

6914-5K

審査請求 未請求

(全 頁)

**冬螺旋形状コード絡まり防止具** 

实这

顧 昭57-160064

2出

图57(1982)10月22日

算考 案 者 小橋広志

東京都港区芝五丁目33番1号日

本電気株式会社内

⑩考 案 者 古田公徳

東京都港区芝五丁目33番1号日

本電気株式会社内

多出 顆 人 日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目33番1号

3代 理 人 弁理士 内原音

#### 眀 細

#### 考案の名称 **機能形状コード絡まり防止具**

#### 実用新案登録請求の範囲

送受信器と装置本体を結ぶ螺旋形状コードの螺 線中心部を貫き、しかも一端が装置本体に回転自 在に取り付けられ、個端が送受信器側の螺旋形状 コード端部に固定された伸縮自在で、しかも折れ 曲がり自在な雑状弾性体を爛えたことを特徴とす る螺旋形状コード絡まり防止具。

#### ...考案の詳細な説明

本考案は送受信器と装置本体を結よ緊旋形状コ ードの絡まりを防止した妖旋形状コード絡まり防 止具に関するものである。

従来、送受信器と装置本体を結ぶ螺旋形状コー ドを備えた装置、例えば世間機において配話脳を 繰返し使用すると、螟旋形状コードが絡まり、そ の取り扱いが非常にやっかいであった。

(1)

実防59-63915

137

5

10

15

### 公開実用 昭和59- 63915

例えば、電話機本体から受話器を取り上げた時、 螺旋形状コードが絡まっていた場合は、螺旋形状 コードが伸縮せずに、従来の働きができず、極め て取り扱いにくかった。さらに受設器を落して受 話器が破損したりするなどの欠点があった。

5

本考案の目的は、このような従来の欠点を除去し、極めて簡単な構造で、しかも安全に、かつ従来の媒旋形状コードの働きをさせることのできる 螺旋形状コード絡まり防止具を提供することにある。

10

以下本考案の実施例について、図面により詳細 に説明する。図において、1は電話機本体で受話 器2と、螺旋形状コード3で接続されている。



螺旋形状コード3の電話機本体1個の螺旋形状コードの右側(電話機本体1の製面)に回転自在に支持された回転軸401を備えた念具4が固定されている。さらに金具4に備えられた軸401の先端には、ゴム紐5の一端が接続され、ゴム紐5の他端には、ブラスチック製の折曲り自在なスパイラルチューブ6の一端面に接続されている。

15

20

(2)



しかも、ゴム紐5とスペイラルチューブ6は、螺旋形状コード3の中心部を貫いている。さらにスペイラルチューブ6の他端は受話器2の根本に取り付けられた螺旋形状コード3に固定されている。スペイラルチューブ6は伸縮自在で折れ曲がり自在を棒状弾性体でもよい。

5

次に動作について述べる。

受話器2を電話機本体1から、はずした場合、 螺旋形状コード3の螺旋方向に捩じれを生じるも 旋形状コード3の網にそれ自身が入り部に とするが、スパイラルチューブ6が中心部に とするために、螺旋形状コード3の砂に とするために、螺旋形状コード3の砂に とかない。また、スパイラルチューブ6の片 は、コム組5が浸続されている。さらにコム組5のに は、ずるを伸ばすこともできる。スパイラルチ 回転軸401に固定されているので、コム組5の れた常に防止することができる。スパイラルチ もないた場合でも、螺旋形状コード3は ちないたどの効果がある。

10

15

20

(3)



# 公開実用 昭和59- 63915

以上述べた例は螺旋形状コード絡まり防止具を 電話機に応用したものであるが、この他に螺旋形 状コードを用いた装置、例えば、無線機、トラン シーバ、家庭用電気機器などに応用できるととは 明らかである。

5

### 図面の簡単な説明

第1図は、本考案の一実施例を示す全体射視図第2図は第1図の止め食具4の部分拡大図である。 図中1は電話機本体、2は受話器、3の螺旋形状コード、4は止め金具、401は軸、5はゴム紐、6はスパイラルチューブをそれぞれ示す。

10

代理人 并理士 内 原



(4)



第1四 第2四



代理人 弁理士 内 原

阿

141 項間59-6391**5**。

# This Page is inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

$\checkmark$	BLACK BORDERS
<u> </u>	IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
	FADED TEXT OR DRAWING
	BLURED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
Q	SKEWED/SLANTED IMAGES
	COLORED OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
	GRAY SCALE DOCUMENTS
0	LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
Ò	REPERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
	OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.
As rescanning documents will not correct images problems checked, please do not report the problems to the IFW Image Problem Mailbox